


整 理 番 号		サービスキャンペーン開始日	令和2年1月23日
不 具 合 の 内 容	ダッシュボードに装着されているインフォテイメントシステムユニットにおいて、プログラムが不適切なため、セキュリティーレベルが低く、スマートフォンを接続した時の不正アクセスを遮断することができない。そのため、インフォテイメントシステムユニットに保存されている情報を読み取られるおそれがある。		
改 善 の 内 容	全車両、インフォテイメントシステムユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
自動車使用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車 名	型 式	通 称 名	サービスキャンペーント対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーント対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BADDB	ベンティガ W12	SJAAB14V6HC011946～ SJAAF14VXKC027837 平成28年4月11日～ 令和元年7月19日	363台	
ベントレー	ABA-BADCU	ベンティガ V8	SJAAL14V7JC022585 SJAAL14V9KC027577 平成30年3月28日～ 令和元年9月17日	191台	
ベントレー	ABA-BBCZM	ミュルザンヌ	SCBBN63Y0HC002746～ SCBBV63Y5KC004404 平成28年8月1日～ 令和元年5月30日	57台	
ベントレー	不明	Bentayga W12	SJAAB14V0HC011148～ SJAAB14V4HC011167 平成28年1月12日～ 平成28年1月14日	4台	
			輸入期間の全体の範囲 平成28年1月12日～ 令和元年9月17日	615台	

改善箇所説明図



注意： [] は修正する部品を示す。

不具合の内容

ダッシュボードに装着されているインフォテイメントシステムユニットにおいて、プログラムが不適切なため、セキュリティーレベルが低く、スマートフォンを接続した時の不正アクセスを遮断することができない。そのため、インフォテイメントシステムユニットに保存されている情報を読み取られるおそれがある。

改善の内容

全車両、インフォテイメントシステムユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

故障診断機接続用コネクターの横に黄色のペイントを塗布する。