
※　整　理　番　号		サービスキャンペーン開始日	令和8年11月13日
不　具　合　の　内　容	ドアコントロールモジュールの制御プログラムが不適切なため、窓ガラスを閉じる操作を行った際に、挟み込み防止機能が作動し、窓ガラスが反転して開くおそれがある。		
改　善　の　内　容	全車両、ドアコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話または訪問等により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BHDCU	ベンテイガ　V8 EWB	SJAH514V9PC019527～SJAH514VXPC023490 令和5年2月20日～令和5年11月16日	3	
			（輸入期間の全体の範囲） 令和5年2月20日～令和5年11月16日	（計3台）	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



注：□はプログラムを書き換える部品を示す。

（ドアコントロールモジュールの制御プログラムが不適切なため、窓ガラスを閉じる操作を行った際に、挟み込み防止機能が作動し、窓ガラスが反転して開くおそれがある。）

改善の内容：
全車両、ドアコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： OBDポートに赤色のペイントを塗布する。