


リコール届出日：令和8年1月13日

リコール届出番号	外-4136	リコール開始日	令和8年1月13日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シーバース	製 作 国: 英国 製作者名: ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先: ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (高電圧バッテリー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高電圧バッテリーモジュールにおいて、製造工程が不適切なため、使用過程で重要な技術パラメータに偏差が生じることがある。そのため、高電圧バッテリーの充電時に当該モジュールが過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーコントロールユニットを車両自己診断機能を備えた対策プログラムに書き換える。なお、当該対策プログラムにより高電圧バッテリーモジュールの異常が確認された場合は、高電圧バッテリーの点検を行い、必要に応じてバッテリーモジュールを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問等により通知する。</li> <li>自動車特定整備事業者：対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。</li> <li>弊社インターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	7LA-BADCB	ベンティガ PHEV	SJAA614V7PC021761～SJAA614VXPC024881 令和5年7月3日～令和6年1月15日	48	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年7月3日～令和6年1月15日		(計48台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図



注: [ ] は、プログラムを更新する部品を示す。

高電圧バッテリーモジュールにおいて、製造工程が不適切なため、使用過程で重要な技術パラメータに偏差が生じることがある。そのため、高電圧バッテリーの充電時に当該モジュールが過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、バッテリーコントロールユニットを、車両自己診断機能を備えた対策プログラムに書き換える。なお、当該対策プログラムにより高電圧バッテリーモジュールの異常が確認された場合は、高電圧バッテリーの点検を行い、必要に応じてバッテリーモジュールを良品と交換する。

識別：ボンネット内側プレナムカバーのエアグリル下部に青色のペイントを塗布する。