


リコール届出番号	外一1472	リコール開始日	平成20年3月14日
不具合の部位（部品名）	エアバッグ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバック装置において、助手席エアバッグの扉に誤った補修部品が供給されたため、展開時にエアバッグの性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席エアバッグの扉を正規品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：対象台数が極めて少数であり、使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行なわない。 ・ 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外一1472のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	GH-BCBEB	コンチネンタルGT	SCBCE63W65C024927, SCBCE63W36C032243 平成16年10月6日～平成17年9月6日	2	
	計1型式	計1車種	製作期間の全体の範囲 平成16年10月6日～平成17年9月6日	計2台	

改善箇所説明図



注意： は交換部品を示す。

不具合の内容

エアバック装置において、助手席エアバッグの扉に誤った補修部品が供給されたため、展開時にエアバッグの性能が低下する恐れがある。

改善の内容

全車両、助手席エアバッグの扉を正規品と交換する。

識別

スペアタイヤハウジングの左後縁に赤色のスポットをペイントする。